

## TUGEV VAHAÕLI



### Tooteteave

*Herdins tugev vahaõli on uretaaniga tugevdatud õli, mida kasutatakse puitpindade töötlemiseks siseruumides. See sobib eriti hästi kasutamiseks puitpindadel, mis peavad taluma tugevat kulumist, nagu nt lauaplaadid, põrandad ja trepiastmed. Tugevat vahaõli võib kasutada nii peitsitud, varem õlitatud kui ka puhtast puidust pindadel.*

**Koostis:** Uretaaniga tugevdatud õli, vaha ja isoparafiin.

**Pakend:** Plekkpurk 500 ml

**Kulu/doseerimine:** Ühest 500ml purgist lahusest jätkub 5-8 m<sup>2</sup> töötlemiseks.

**Kuivamisaeg:** 24 tundi 20°C juures, täielikult kõvenenud 14 päeva möödudes

**Tööriistade puhastamine:** Vältimaks, et jäägid satuksid kanalisatsioonisüsteemi, eemaldage töövahenditelt kõigepealt niipalju vahaõli kui võimalik. Seejärel puhastage töövahendeid vee seebiga.

**Käsitsemine ja hoidmine:** Vältige toote nahale ja silma sattumist. Hoida originaalpakendis kuivas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Sisaldab kuivatavaid õlisid. Isesüttimisoht, kasutatud kaltsud panna vette või põletada ära.

**Jäätmekäitlus:** Järelejäänud vahaõli värvaine jäätmetena viia jäätmejaama. Tühjad puhastatud pakendid võib sortida kui lehtmetail.

### Juhised

#### *Pinna ettevalmistamine*

Parima nakkuvuse tagamiseks karesta/lihvi töödeldav pind. Pulberpeitsiga töödeldud pindadel ei ole lihvimist tarvis teha. Alustada lihvimist jämedama liivapaberiga ja viimistleda peenemaga (180).

#### *Peale kandmine*

Peale tuleb kanda kaks kihti. Sega õli hoolikalt enne kasutamist. Õli pealekandmiseks sobivad rull, svamm või pintsel. Esimene kiht kanda peale õhukeselt ja ühtlaselt. Lasta kuivada vähemalt kaks tundi. Teha vahelihvimine peene liivapaberiga (240) ning seejärel eemaldada lihvimistolm hoolikalt. Siis kanda peale teine õhuke ja ühtlane kiht. Lase pinnal kuivada 24 tundi. Seejärel poleeri pinda poleerimislapiga.

#### *Järeltöötlus*

Viimistletud pinna poleerimine poleerimislapiga annab veel parema tulemuse. Pinna puhastamiseks kasutada külma vett ja seepi.

### Tähelepanu!

- Töödeldus pinna puhastamiseks piisab külmast veest ja pesuainest.
- Kui pind kulub ning tundub kuiv ja kare, tuleks seda lihvida peene liivapaberiga. Seejärel eemaldada kogu tolm ning kanda pinnale uus kiht tugevat vahaõli.

### Muu

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.