

## PULBERPEITS



### Tooteteave

*Herdins Pulberpeits on läbipaistev ning toob esile puidu loomuliku struktuuri.*

*Värvitooni tugevust saab vastavalt soovile tugevdada või vähendada pealekantava värvi koguse reguleerimise teel ja/või sõltuvalt sellest, kui suures hulgas vees peitsi lahustada. Kõik värvitoonid on omavahel segatavad.*

**Koostis:** Vees lahustuvad pulbrilised värvained.

**Pakend:** Pulberpeits on saadaval pakikestena ja ühest pakist saab ¼ - 1 liitrit valmis peitsi, sõltuvalt värvitoonist.

**Materjali kulu:** 1 liitrist lahusest jätkub 6-8 m<sup>2</sup> töötlemiseks.

**Kuivamisaeg:** Kuivamisaeg, 6-8 tundi 20° C juures.

**Tööriistade puhastamine:** Vältimaks, et jäägid satuksid kanalisatsioonisüsteemi, eemaldage töövahenditelt kõigepealt niipalju peitsi kui võimalik. Seejärel puhastage töövahendeid veega.

**Käitlemine ja hoiustamine:** Hoida originaalpakendis kuivas kohas. Järelejäänud peitsilahust hoida pimedas, hoolikalt suletud plast- või klaasanumas (mitte plekist anumad). Peitsilahusel on piiratud säilivusaeg.

**Jäätmekäitus:** Vastavalt kohalikele eeskirjadele. Täpsema info saamiseks pöörduge kohaliku Herdins esindaja poole.

### Juhised

Lahustage peitsipulber pidevalt segades 1/4-1 l tulises vees (sõltuvalt toonist, vt pakendi etiketti). Laske peitsilahusel enne pealekandmist jahtuda.

#### *Pinna ettevalmistamine*

Puidukiu üleskerkimise vältimiseks niisutage puidupinda ning lihvide seda kergelt, kuni pind on kuivanud. Heledad ja pehmed osad imavad rohkem peitsi kui tumedad ja kõvad. Värvitooni erinevuse vältimiseks niisutage puitpinda enne peitsimist veega. Rasvaste ja vaigurikaste puiduliikide puhul (näit. mänd), lisage vette mõni tilk ammoniaaki (25%). Hea tulemuse saavutamiseks peab pind olema korralikult lihvitud ning puhas mustusest ja lakist. Mõnikord tuleb puidus olevad augud pahteldada. Selleks, et pahteldatud koht oleks võimalikult vähe märgatav, valige selline pahtli toon, mis sarnaneb kõige rohkem teie poolt valitud peitsitoonile. Jälgige, et pind väljaspool täidetud auku oleks pahtlivaba.

#### *Pealekandmine*

Kontrollimaks, kas soovitud nüans on õige, proovige peitsi enne töö alustamist sarnasel pinnal või tööpinna vähemmärgataval kohal. Peitsi tuleb peale kanda ohtralt ning pintseldada puidukiu suunas. Peitsi kogust puitpinnal saab kiiresti ühtlustada kuivaks pühitud pintsliga või väljaväänatud loodusliku käsna. Suuri siledaid pindu soovitame peitsida peitsimisrulliga. Võimalusel võiks puitpind olla horisontaalasendis. Kui kavatsete peitsida seinade või laepaneeli on seda parem teha enne paneeli paigaldamist. Kui olete sunnitud töötama vertikaalsel pinnal, alustage alati alt ning liiguge ülispoole. Siis jookseb peits vähem ning tulemus saab ühtlasem. Arvestage samuti, et puit "hingab" ka peale paigaldamist. Seepärast peitsige ka ääred, punn ja soon.



## Järeldõtlus

Kasutage peitslakki Herdins Peitslakki või Tugevat Vahaõli. Kandke peale 1-2 kihti. Vältige vesialuselise värvitu laki kasutamist, kuna see lahustab osa värvainest ja võib anda ebahühtlase välimuse ning muuta värvi tooni.

## Piirituspeitsimine

Herdins Pulberpeitsi puhul võid teostada isegi nn piirituspeitsimist. Meetodit kasutatakse siis, kui hea värvitulemuse saamiseks üksnes vesilahusest ei piisa. Lahustage peitsipulber pooles ülalpool märgitud koguses tulises vees, lisage seejärel tehnilist piiritust vastavalt kotikesel näidatud kogusele. Tumedad toonid nõuavad suuremat kogust vett, näit. 70/30 vesi/piiritus.

## Tähelepanu!

- Valmistage nii palju peitsilahust, et seda jätkuks kogu töö tegemiseks. Nii on kindel, et värvinüanss kogu pinnal on sama.
- Heledad ja pehmed osad imavad rohkem peitsi kui tumedad ja kõvad. See kehtib samuti puitpinna otsaservade kohta, kus puidukiud on "lahtine".
- Värvitooni erinevuste vältimiseks niisutage puitpinda enne töö algust veega. Kui te niisutate pinda veega, siis kerkivad puidukiud nii, et neid võimalik enne peitsimist ära lihvida.
- Väiksemaid pindu on kõige kergem peitsida pintsliga või kastes neid peitsilahusesse. Suurte pindade puhul kasutage looduslikku käsna või ebemevaba lappi.
- Peitsi nahale sattumise vältimiseks kasutage kummikindaid.
- Pidage meeles, et värvinüanss sõltub puidu loomulikust värvist ja struktuurist. Seepärast tehke alati enne peitsimist värvinüansi kontrollimiseks tööproov samatüüpi puitpinnal.

## Muu

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.

## Värvikaart

### Peits kasepuidul



53 Kollane



94 Kask



97 Tiikpuu



70 Puravikpruun



55 Ookerpruun



88 Kirss



75 Hele pähklipuu



71 Punakaspruun



65 Tume Pähkel



74 Kastanpruun



63 Tume mahagon



72 Mahagonpruun



52 Mahagon



51 Punane



58 Tumeroheline



89 Sinine



59 Eeben



# HerdinsBaltic OÜ

Õlid, lakid, peitsid

## Peits männipuidul



87 Antik



77 Hõbehall

## Peits tammepuidul



82 Antiiktamm



62 Hele tamm



83 Keskmine pruun



84 Tume antiiktamm



56 Tume Tamm